

COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN	PRINCIPAL	FECHA DE INSPECCIÓN	26/11/2007
--------------------	-----------	---------------------	------------

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.)
LÍNEA	LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - BARCELONA- FRONTERA FRANCESA
TRAMO	MADRID - ZARAGOZA
P.K.	3+700
PROVINCIA	MADRID
DENOMINACIÓN	PÉRGOLA DEL MANZANARES. O.F. 3.7.
REFERENCIA	0100R1P102
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN	2007

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

ENTIDAD	GEOCISA (UTE PC CÓRDOBA - BOBADILLA)				
INGENIERO RESPONSABLE	MARCOS ROS GARCÍA				
DIRECCIÓN	LOS LLANOS DE JEREZ 10 - 28823 - COSLADA - MADRID				
TELÉFONO	916603000	FAX		E-MAIL	mrosq@geocisa.com

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA

Nº DE VANOS		1	LUCES DE CADA VANO (m):		14,80	
LONGITUD TOTAL (m):		106,00				
OBSTÁCULO SALVADO		CARRETERA ☐	FF.CC. ☒	CAUCE ☐		
		OTROS ☐		ÁNGULO DE INCIDENCIA (º) 77		
LÍNEA ELECTRIFICADA		SI ☐	NO ☐			
VÍA		ÚNICA ☒	DOBLE ☐	Nº DE VIAS:	1	
		SOLDADA ☐	CON JUNTAS ☐			
		ENCARRILADORA	SI ☐	NO ☐		
		CONTRACARRILES	SI ☐	NO ☐		
		APARATOS DE DILATACIÓN	SI ☐	NO ☐		
		RECTA ☒	CURVA A DCHA. ☐	CURVA A IZQ.	☐	
TIPOLOGÍA DE PUENTE		METÁLICO ☐				
		FÁBRICA ☐				
		HORMIGÓN ☒	TRAMOS EN ARCO ☐			
			TRAMOS RECTOS ☒			
		OTROS ☐				
TIPO DE MATERIAL	ESTRIBOS	HORMIGÓN ☒	PIEDRA ☐	LADRILLO ☐		
	PILAS	HORMIGÓN ☒	PIEDRA ☐	LADRILLO ☐	METÁLICAS	☐
	ARCOS	HORMIGÓN ☐	PIEDRA ☐	LADRILLO ☐	METÁLICAS	☐
	TABLERO	HORMIGÓN ☒	LOSA ☒	VIGAS ☒	TABLÓN	☐
		METÁLICO ☐	VIGAS ALMA LLENA ☐	CELOSIAS ☐		

DAÑOS DE CLASE 1

ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE DAÑOS	LOCALIZADO O GENERALIZADO	PLAZO DE REPARACIÓN (meses)	LIMITACIÓN DE CIRCULACIÓN	REQUIERE INSPECCIÓN ESPECIAL
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS	L	6	A VELOCIDAD	SI
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS		12	B CARGAS	
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES	G	24	C GÁLIBO	NO
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS	DAÑOS DETECTADOS:	36	D SEÑALIZAR	
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES				
F VIA I, II, III	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES				
G OTROS	G OTROS				

EVALUACIÓN GLOBAL DE DAÑOS RESPECTO A LA INSPECCIÓN ANTERIOR

SIN EVOLUCIÓN ☐	POCO IMPORTANTE ☐	IMPORTANTE ☐
--	--	-------------------------------------

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

FAVORABLE ☒	DESFAVORABLE (CON DAÑOS DE CLASE 1) ☐
---	--



REGISTRO DE RECEPCIÓN

Nº 4032

Fecha 16 FEB. 2018

Firma del Inspector

Marcos Ros García

GEOCISA

MARCOS ROS GARCÍA