

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN:	Principal	FECHA DE INSPECCIÓN:	01/10/2004
---------------------	-----------	----------------------	------------

IDENTIFICACIÓN ESTRUCTURA

ADMINISTRADOR	Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
LÍNEA:	Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa.
TRAMO:	Lleida - Vilafranca del Penedés. Subtramo II-b
P.K.:	PROYECTO: 254+480; LÍNEA: 463+486
PROVINCIA:	LLEIDA
DENOMINACIÓN	PASO INFERIOR P.K. 254+480
REFERENCIA:	34PI04
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN:	2002

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

ENTIDAD:	INGENIERÍA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, S.A.
INGENIERO RESPONSABLE:	D. ANDRÉS VICENTE ZAPATA
DIRECCIÓN:	C/ IRÚN 23, OFICINA 2. 28008 MADRID
TELÉFONO, FAX, E-MAIL:	915487653 / 915487653 / avicente@iic-grupoep.com

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA

Nº DE VANOS:	1	LUCES DE CADA VANO (m):	8.00
LONGITUD TOTAL (m):	9.00		
OBSTÁCULO SALVADO:	CARRETERA ☐	F.F.C.C. ☐	CAUCE: ☐ OTROS: Camino ☐
LÍNEA ELECTRIFICADA:	SI ☒ NO ☐		ÁNGULO DE INCIDENCIA (°) 0
VÍA:	ÚNICA ☐ DOBLE ☒	Nº DE VÍAS 2	
	SOLDADA ☒ CON JUNTAS ☐		
	ENCARRILADORA ☐ SI ☐ NO ☒		
	CONTRACARRILES ☐ SI ☐ NO ☒		
	APARATOS DE DILATACIÓN ☐ SI ☐ NO ☒		
	RECTA ☒ CURVA A LA DERECHA ☐ CURVA A LA IZQUIERDA ☐		
TIPOLOGÍA PUENTE:	METÁLICO ☐		
	FÁBRICA ☐		
	HORMIGÓN ☒	TRAMOS EN ARCO ☐	
	OTROS ☐	TRAMOS RECTOS ☒	
TIPO DE MATERIAL	ESTRIBOS: HORMIGÓN ☒	PIEDRA ☐ LADRILLO ☐	
	PILAS: HORMIGÓN ☐	PIEDRA ☐ LADRILLO ☐	METÁLICAS ☐
	ARCOS: HORMIGÓN ☐	PIEDRA ☐ LADRILLO ☐	METÁLICAS ☐
	TABLERO: HORMIGÓN ☐	LOSA ☒ VIGAS ☐	TABLÓN ☐
	METÁLICO ☐	VIGAS ALMA LLENA ☐ CELOSÍA ☐	

DAÑOS DE CLASE 1

Elemento estructural	Tipo de daños	Localizado ó Generalizado	Plazo de Reparación (meses)	Limitación de Circulación	Requiere inspección especial
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS	L	6	A VELOCIDAD	SI
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS	G	12	B CARGAS	NO
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES		24	c GÁLBO	
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS		36	D SEÑALIZAR	
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES				
F VÍA: I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES				
G OTROS	G OTROS				

EVALUACIÓN GLOBAL DE EVOLUCIÓN DE DAÑOS RESPECTO A INSPECCIÓN ANTERIOR

SIN EVOLUCIÓN ☐	POCO IMPORTANTE ☐	IMPORTANTE ☐
--	--	-------------------------------------

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

FAVORABLE ☒	DESFAVORABLE ☐
---	---------------------------------------

FIRMA DEL INSPECTOR





REGISTRO DE RECEPCIÓN
Nº 4322
Fecha 16.FEB.2018