

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN ⁽¹⁾ : Principal

FECHA DE INSPECCIÓN: 01/06/2006

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

ADMINISTRADOR:	ADIF
LÍNEA:	LAV MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO:	LLEIDA - VILAFRANCA DEL PENEDES
P.K.:	802+649
PROVINCIA:	TARRAGONA
DENOMINACIÓN:	OBRA DRENAJE
REFERENCIA:	43OD01
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN:	2002

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

ENTIDAD:	OFITECO
INGENIERO RESPONSABLE:	JUAN CARLOS GARRIDO BARO
DIRECCIÓN:	C/ TOMAS REDONDO, 3 EDIFICIO LUARCA-PLANTA 1, NAVE 1 28033 MADRID
TELÉFONO, FAX, E-MAIL:	913822260, 913820084, juancharlos.garrido@ofiteco.es

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA ⁽²⁾

Nº DE TRAMOS:		1		LUCES DE CADA TRAMO(m):		10,2				
LONGITUD TOTAL(m):		10,2								
OBSTÁCULO SALVADO:		CARRETERA	☐	FF. CC.	☐	CAUCE	☐	OTROS	☒	ÁNGULO DE INCIDENCIA (°)
LÍNEA ELECTRIFICADA:		SI	☒	NO	☐					
VÍA:	ÚNICA		☐	DOBLE	☒	Nº DE VÍAS 2				
	SOLDADA		☒	CON JUNTAS	☐					
	ENCARRILADORA		SI	☐	NO	☒				
	CONTRACARRILES		SI	☐	NO	☒				
	APARATOS DE DILATACIÓN		SI	☐	NO	☒				
	RECTA		☒	CURVA A DCHA	☐	CURVA A IZQ.	☐			
TIPOLOGÍA PUENTE: (BOVEDA)		METÁLICO		☐						
		FÁBRICA		☐						
		HORMIGÓN		☒	TRAMOS EN ARCO		☐			
				TRAMOS RECTOS		☐				
		OTROS		☐						
TIPO DE MATERIAL	ESTRIBOS:	HORMIGÓN	☐	PIEDRA	☐	LADRILLO	☐			
	PILAS:	HORMIGÓN	☐	PIEDRA	☐	LADRILLO	☐	METÁLICAS	☐	
	ARCOS:	HORMIGÓN	☐	PIEDRA	☐	LADRILLO	☐	METÁLICAS	☐	
	TABLERO:	HORMIGÓN	☐	LOSA	☐	VIGAS	☐	TABLÓN	☐	
		METÁLICO	☐	VIGAS ALMA LLENA	☐	CELOSÍA	☐			

DAÑOS DE CLASE 1 ⁽²⁾

Elemento estructural	Tipo de daños	Localizado o Generalizado	Plazo de Reparación (meses)	Limitación de Circulación	Requiere inspección especial
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS	L	6	A VELOCIDAD	SI
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS	G	12	B CARGAS	NO
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES		24	C GÁLIBO	
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS		36	D SEÑALIZAR	
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES				
F VIA I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES				
G OTROS:	G OTROS:				

EVALUACIÓN GLOBAL DE EVOLUCIÓN DE DAÑOS RESPECTO A INSPECCIÓN ANTERIOR

SIN EVOLUCIÓN ☐	POCO IMPORTANTE ☐	IMPORTANTE ☐
--	--	-------------------------------------

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

FAVORABLE ☒	DESFAVORABLE (Con daños de clase 1) ☐
---	--

Firma del inspector

Juan C. Garrido

REGISTRO DE RECEPCIÓN

Nº 4373

Fecha 16 FEB. 2018

Yo, JÜRGEN FLEITZ, con NIE X1466723J, en calidad de DIRECTOR GENERAL de OFITECO CERTIFICO QUE el presente documento fue realizado en soporte digital, por el personal y en la fecha señalados en el propio documento, con los datos en él recogidos. Por tanto, debe tomarse el presente documento como original a todos los efectos.

OFITECO

C/Sevilla, nº 6

28108 Alcobendas, Madrid

Teléfono +34 91 535 22 10

Fax +34 91 623 23 27 / 91 535 37 42

CIF: A28270122

