

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN	PRINCIPAL	FECHA DE INSPECCIÓN	29/09/2010
IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.)		
LÍNEA	LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTERA FRANCESA		
TRAMO	BARCELONA - LA ROCA DEL VALLÉS		
SUBTRAMO	MONTORNÉS DEL VALLÉS - LA ROCA DEL VALLÉS		
P.K.	Obra: 113+685	Línea: 655+108	
PROVINCIA	BARCELONA		
DENOMINACIÓN	PI 113.6		
REFERENCIA	0174PI08		
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN	2009		

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN			
ENTIDAD	GEOCISA		
INGENIERO RESPONSABLE	MARCOS ROS GARCÍA		
DIRECCIÓN	LOS LLANOS DE JEREZ 10-12 28823 - COSLADA - MADRID		
TELÉFONO	916603283	FAX	916672300 E-MAIL mrosq@geocisa.com

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA				
Nº DE VANOS	1	LUCES DE CADA VANO (m):	12,00	
LONGITUD TOTAL (m):	12,00			
OBSTÁCULO SALVADO	CARRETERA ☒ CAMINO ☐	FF.CC. ☐ OTROS ☐	CAUCE ☐ ÁNGULO DE INCIDENCIA (°) 90	
LÍNEA ELECTRIFICADA	SI ☒ NO ☐			
VÍA	ÚNICA ☐ DOBLE ☒	Nº DE VIAS: 2		
	SOLDADA ☒ CON JUNTAS ☐			
	ENCARRILADORA SI ☐ NO ☒			
	CONTRACARRILES SI ☐ NO ☒			
	APARATOS DE DILATACIÓN SI ☐ NO ☒			
	RECTA ☐ CURVA A DCHA. ☒ CURVA A IZQ. ☐			
TIPOLOGÍA DE PUENTE	METÁLICO ☐ FÁBRICA ☐			
	HORMIGÓN ☒ OTROS ☐	TRAMOS EN ARCO ☐ TRAMOS RECTOS ☒		
	TIPO DE MATERIAL	ESTRIBOS	HORMIGÓN ☒ PIEDRA ☐ LADRILLO ☐	
		PILAS	HORMIGÓN ☐ PIEDRA ☐ LADRILLO ☐	METÁLICAS ☐
ARCOS		HORMIGÓN ☐ PIEDRA ☐ LADRILLO ☐	METÁLICAS ☐	
TABLERO		HORMIGÓN ☒ LOSA ☒ VIGAS ☐ CAJÓN ☐		
	METÁLICO ☐	VIGAS ALMA LLENA ☐ CELOSTIA ☐		

DAÑOS DE CLASE 1					
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE DAÑOS	LOCALIZADO O GENERALIZADO	PLAZO DE REPARACIÓN (meses)	LIMITACIÓN DE CIRCULACIÓN	REQUIERE INSPECCIÓN ESPECIAL
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS	L	6	A VELOCIDAD	SI
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS		12	B CARGAS	
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES	G	24	C GÁLIBO	NO
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS	DAÑOS DETECTADOS:	36	D SEÑALIZAR	
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES				
F VÍA I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES				
G OTROS	G OTROS				

EVALUACIÓN GLOBAL DE DAÑOS RESPECTO A LA INSPECCIÓN ANTERIOR		
SIN EVOLUCIÓN ☐	POCO IMPORTANTE ☐	IMPORTANTE ☐

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	
Yo, JOSÉ ÁNGEL CAYUELAS FERNÁNDEZ, con DNI 25402050, en calidad de JEFE DE UNIDAD DE ENSAYOS ESTRUCTURALES de GEOCISA, CERTIFICO que el presente documento fue realizado en soporte digital por el personal y en la fecha señalados en el propio documento, con los datos en él recogidos. Por tanto, debe tomarse como original a todos los efectos.	DESFAVORABLE (CON DAÑOS DE CLASE 1) ☒

Firma del Inspector

GEOCISA
 CIF- A- 28208874

MARCOS ROS GARCÍA

GEOCISA

REGISTRO DE RECEPCIÓN

Nº 4117

16 FEB 2010

