

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN	PRINCIPAL	FECHA DE INSPECCIÓN	10/02/2010
--------------------	-----------	---------------------	------------

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.)
LÍNEA	L.A.V. DE MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO	LA ROCA DEL VALLÉS-RIUDELLOTS DE LA SELVA (SUBTRAMO: LA ROCA - LLINARS)
P.K.	Obra: 405+693; Línea: 661+180
PROVINCIA	BARCELONA
DENOMINACIÓN	VIADUCTO SOBRE AP-7 HORMIGÓN
REFERENCIA	0175V105
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN	2008

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

C/ BRONCE Nº 26 y 28. 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)					
ENTIDAD	INTEMAC				
INGENIERO RESPONSABLE	FCO. JAVIER DE LA CUERDA DEL OLMO				
DIRECCIÓN	C/ BRONCE Nº 26 y 28. 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)				
TELÉFONO	91 675 31 00	FAX	91 677 41 45	E-MAIL	dlc@intemac.es

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA

Nº DE VANOS		6		LUCES DE CADA VANO (m):		37.41+4x48+37.41	
LONGITUD TOTAL (m):		266,20					
OBSTÁCULO SALVADO		CARRETERA	☒	FF.CC.	☐	CAUCE	☐
		OTROS	☐			ÁNGULO DE INCIDENCIA (º)	
LÍNEA ELECTRIFICADA		SI	☒	NO	☐		
VÍA		ÚNICA	☐	DOBLE	☒	Nº DE VÍAS:	2
		SOLDADA	☒	CON JUNTAS	☐		
		ENCARRILADORA		SI	☐	NO	☒
		CONTRACARRILES		SI	☐	NO	☒
		APARATOS DE DILATACIÓN		SI	☒	NO	☐
		RECTA	☐	CURVA A DCHA.	☐	CURVA A IZQ.	☒
TIPOLOGÍA DE PUENTE		METÁLICO	☐				
		FÁBRICA	☐				
		HORMIGÓN	☒	TRAMOS EN ARCO		☐	
		TRAMOS RECTOS		☒			
		OTROS	☐				
TIPO DE MATERIAL	ESTRIBOS	HORMIGÓN	☒	PIEDRA	☐	LADRILLO	☐
	PILAS	HORMIGÓN	☒	PIEDRA	☐	LADRILLO	☐
	ARCOS	HORMIGÓN	☐	PIEDRA	☐	LADRILLO	☐
	TABLERO	HORMIGÓN	☒	LOSA	☐	VIGAS	☐
		METÁLICO	☐	VIGAS ALMA LLENA	☐	CELOSLA	☐
						METÁLICAS	☐
						METÁLICAS	☐
						CAJÓN	☒

DAÑOS DE CLASE 1

ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE DAÑOS	LOCALIZADO O GENERALIZADO	PLAZO DE REPARACIÓN (meses)	LIMITACIÓN DE CIRCULACIÓN	REQUIERE INSPECCIÓN ESPECIAL
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS	L	6	A VELOCIDAD	SI
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS		12	B CARGAS	
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES	G	24	C GÁLBO	NO
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS	DAÑOS DETECTADOS:	36	D SEÑALIZAR	
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES				
F VIA I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES				
G OTROS	G OTROS				

EVALUACIÓN GLOBAL DE DAÑOS RESPECTO A LA INSPECCIÓN ANTERIOR

SIN EVOLUCIÓN ☐	POCO IMPORTANTE ☐	IMPORTANTE ☒
--	--	--

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

FAVORABLE ☒	DESFAVORABLE (CON DAÑOS DE CLASE 1) ☐
---	--



Firma del Inspector

FCO. JAVIER DE LA CUERDA DEL OLMO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

REGISTRO DE RECEPCIÓN

Nº 4145

Fecha 1.6 FEB. 2018