

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN	PRINCIPAL	FECHA DE INSPECCIÓN	17/02/2010
--------------------	-----------	---------------------	------------

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.)
LÍNEA	LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO	LA ROCA DEL VALLÉS-RIUDELLOTS DE LA SELVA
SUBTRAMO	SANT CELONI- RIELLS
P.K.	Obra: 506+601 Línea: 671+656
PROVINCIA	BARCELONA
DENOMINACIÓN	OD 6.6
REFERENCIA	01770D03
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN	2009

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	
ENTIDAD	GEOCISA
INGENIERO RESPONSABLE	MARCOS ROS GARCÍA
DIRECCIÓN	LOS LLANOS DE JEREZ 10-12 28823 - COSLADA - MADRID
TELÉFONO	916603283 FAX 916672300 E-MAIL mrosq@geocisa.com

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA	
Nº DE VANOS	1
LONGITUD TOTAL (m):	20,00
OBSTÁCULO SALVADO	CARRETERA ☐ FF.CC. ☐ CAUCE ☒
LÍNEA ELECTRIFICADA	CAMINO ☐ OTROS ☐ ÁNGULO DE INCIDENCIA (°) 61
VÍA	SI ☒ NO ☐
	ÚNICA ☐ DOBLE ☒ Nº DE VIAS: 2
	SOLDADA ☒ CON JUNTAS ☐
	ENCARRILADORA SI ☐ NO ☒
	CONTRACARRILES SI ☐ NO ☒
	APARATOS DE DILATACIÓN SI ☐ NO ☒
TIPOLOGÍA DE PUENTE	RECTA ☐ CURVA A DCHA. ☐ CURVA A IZQ. ☒
	METÁLICO ☐
	FÁBRICA ☐
	HORMIGÓN ☒ TRAMOS EN ARCO ☒ TRAMOS RECTOS ☐
TIPO DE MATERIAL	OTROS ☐
	ESTRIBOS HORMIGÓN ☒ PIEDRA ☐ LADRILLO ☐
	PILAS HORMIGÓN ☐ PIEDRA ☐ LADRILLO ☐ METÁLICAS ☐
	ARCOS HORMIGÓN ☒ PIEDRA ☐ LADRILLO ☐ METÁLICAS ☐
	TABLERO HORMIGÓN ☒ LOSA ☒ VIGAS ☐ CAJÓN ☐
	METÁLICO ☐ VIGAS ALMA LLENA ☐ CELOSIA ☐

DAÑOS DE CLASE 1	
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE DAÑOS
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES
F VÍA I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES
G OTROS	G OTROS

EVALUACIÓN GLOBAL DE DAÑOS RESPECTO A LA INSPECCIÓN ANTERIOR	
SIN EVOLUCIÓN ☐	POCO IMPORTANTE ☐ IMPORTANTE ☐

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	
FAVORABLE ☒	DESFAVORABLE (CON DAÑOS DE CLASE 1) ☐

Firma del Inspector

GEOCISA
MARCOS ROS GARCÍA
Responsable de los trabajos de campo

GEOCISA

16 FEB. 2010

