

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN	PRINCIPAL	FECHA DE INSPECCIÓN	08/04/2010
--------------------	-----------	---------------------	------------

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.)
LÍNEA	LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO	LA ROCA DEL VALLÉS-RIUDELLOTS DE LA SELVA
SUBTRAMO	MACANET DE LA SELVA-SILS
P.K.	Obra: 701+670 Línea: 693+147
PROVINCIA	GIRONA
DENOMINACIÓN	OD 701.67
REFERENCIA	01800D02
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN	2009

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	
ENTIDAD	GEOCISA
INGENIERO RESPONSABLE	MARCOS ROS GARCÍA
DIRECCIÓN	LOS LLANOS DE JEREZ 10-12 28823 - COSLADA - MADRID
TELÉFONO	916603283 FAX 916672300 E-MAIL mrosa@geocisa.com

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA										
Nº DE VANOS		1		LUCES DE CADA VANO (m):		12,00				
LONGITUD TOTAL (m):		12,00								
OBSTÁCULO SALVADO		CARRETERA ☐		FF.CC ☐		CAUCE ☐				
		CAMINO ☒		OTROS ☐		ÁNGULO DE INCIDENCIA (º)		90		
LÍNEA ELECTRIFICADA		SI ☒		NO ☐						
VÍA		ÚNICA ☐		DOBLE ☒		Nº DE VIAS:		2		
		SOLDADA ☒		CON JUNTAS ☐						
		ENCARRILADORA		SI ☐		NO		☒		
		CONTRACARRILES		SI ☐		NO		☒		
		APARATOS DE DILATACIÓN		SI ☐		NO		☒		
		RECTA ☒		CURVA A DCHA. ☐		CURVA A IZQ.		☐		
TIPOLOGÍA DE PUENTE		METÁLICO ☐								
		FÁBRICA ☐								
		HORMIGÓN ☒		TRAMOS EN ARCO ☐						
				TRAMOS RECTOS ☒						
		OTROS ☐								
TIPO DE MATERIAL	ESTRIBOS		HORMIGÓN ☒		PIEDRA ☐		LADRILLO ☐			
	PILAS		HORMIGÓN ☐		PIEDRA ☐		LADRILLO ☐		METÁLICAS ☐	
	ARCOS		HORMIGÓN ☐		PIEDRA ☐		LADRILLO ☐		METÁLICAS ☐	
	TABLERO		HORMIGÓN ☒		LOSA ☒		VIGAS ☐		CAJÓN ☐	
			METÁLICO ☐		VIGAS ALMA LLENA ☐		CELOSIA ☐			

DAÑOS DE CLASE 1							
ELEMENTO ESTRUCTURAL		TIPO DE DAÑOS	LOCALIZADO O GENERALIZADO	PLAZO DE REPARACIÓN (meses)	LIMITACIÓN DE CIRCULACIÓN		REQUIERE INSPECCIÓN ESPECIAL
A	ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS	L	6	A	VELOCIDAD	SI
B	PILA nº	B FISURAS, GRIETAS		12	B	CARGAS	
C	ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES	G	24	C	GÁLIBO	NO
D	TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS	DAÑOS DETECTADOS:	36	D	SEÑALIZAR	
E	TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES					
F	VIA I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES					
G	OTROS	G OTROS					

EVALUACIÓN GLOBAL DE DAÑOS RESPECTO A LA INSPECCIÓN ANTERIOR	
SIN EVOLUCIÓN ☐	POCO IMPORTANTE ☐ IMPORTANTE ☐

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	
FAVORABLE ☒	DESFAVORABLE (CON DAÑOS DE CLASE 1) ☐

REGISTRO DE RECEPCIÓN

Nº 4197

Fecha 16 FEB. 2018

Firma del Inspector

GEOCISA

MARCOS ROS GARCÍA

Responsable de los trabajos de campo

