

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN	PRINCIPAL	FECHA DE INSPECCIÓN	18/05/2010
--------------------	-----------	---------------------	------------

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.)
LÍNEA	L.A.V. MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA
TRAMO	LA ROCA DEL VALLÉS-RIUDELLOTS DE LA SELVA (SUBTRAMO: MACANET DE LA SELVA - SILS)
P.K.	Obra: 702+570; Línea: 694+047
PROVINCIA	GIRONA
DENOMINACIÓN	Obra drenaje 702.57
REFERENCIA	01800D07
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN	2008


DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	
ENTIDAD	INTEMAC
INGENIERO RESPONSABLE	FCO. JAVIER DE LA CUERDA DEL OLMO
DIRECCIÓN	C/ BRONCE Nº 26 y 28. 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
TELÉFONO	91 675 31 00 FAX 91 677 41 45 E-MAIL dlc@intemac.es

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA											
Nº DE VANOS		1		LUCES DE CADA VANO (m):		15,00					
LONGITUD TOTAL (m):		15,00									
OBSTÁCULO SALVADO		CARRETERA ☐		FF.CC. ☐		CAUCE ☒					
		OTROS ☐				ÁNGULO DE INCIDENCIA (º) 90º					
LÍNEA ELECTRIFICADA		SI ☒		NO ☐							
VÍA		ÚNICA ☐		DOBLE ☒		Nº DE VÍAS:		2			
		SOLDADA ☒		CON JUNTAS ☐							
		ENCARRILADORA		SI ☐		NO ☒					
		CONTRACARRILES		SI ☐		NO ☒					
		APARATOS DE DILATACIÓN		SI ☐		NO ☒					
		RECTA ☒		CURVA A DCHA. ☐		CURVA A IZQ. ☐					
TIPOLOGÍA DE PUENTE		METÁLICO ☐									
		FÁBRICA ☐									
		HORMIGÓN ☒		TRAMOS EN ARCO ☐							
				TRAMOS RECTOS ☒							
		OTROS ☐									
TIPO DE MATERIAL		ESTRIBOS		HORMIGÓN ☒		PIEDRA ☐		LADRILLO ☐			
		PILAS		HORMIGÓN ☐		PIEDRA ☐		LADRILLO ☐		METÁLICAS ☐	
		ARCOS		HORMIGÓN ☐		PIEDRA ☐		LADRILLO ☐		METÁLICAS ☐	
		TABLERO		HORMIGÓN ☒		LOSA ☒		VIGAS ☐		CAJÓN ☐	
				METÁLICO ☐		VIGAS ALMA LLENA ☐		CELOSIA ☐			

DAÑOS DE CLASE 1								
ELEMENTO ESTRUCTURAL		TIPO DE DAÑOS		LOCALIZADO O GENERALIZADO	PLAZO DE REPARACIÓN (meses)	LIMITACIÓN DE CIRCULACIÓN	REQUIERE INSPECCIÓN ESPECIAL	
A	ESTRIBO nº	A	GOLPES, ROTURAS	L	6	A	VELOCIDAD	SI
B	PILA nº	B	FISURAS, GRIETAS		12	B	CARGAS	
C	ARCO nº	C	DESCALCES EN CIMENTACIONES	G	24	C	GÁLBO	NO
D	TABLERO METÁLICO nº	D	DESPLOMES, BASCULAMIENTOS	DAÑOS DETECTADOS:	36	D	SEÑALIZAR	
E	TABLERO DE HORMIGÓN nº	E	OXIDACIONES, CORROSIONES					
F	VIA I, II, ...	F	ASIENTOS, DESNIVELACIONES					
G	OTROS	G	OTROS					

EVALUACIÓN GLOBAL DE DAÑOS RESPECTO A LA INSPECCIÓN ANTERIOR					
SIN EVOLUCIÓN	☐	POCO IMPORTANTE	☐	IMPORTANTE	☐

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	
FAVORABLE	☒
DESFAVORABLE (CON DAÑOS DE CLASE 1)	☐



Firma del Inspector



FCO. JAVIER DE LA CUERDA DEL OLMO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

REGISTRO DE RECEPCIÓN
Nº 4201
Fecha 16.FEB.2018