

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN	PRINCIPAL	FECHA DE INSPECCIÓN	25/10/2011
--------------------	-----------	---------------------	------------

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.)
LÍNEA	LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO	GIRONA-FIGUERES
SUBTRAMO	BORRASSA - FIGUERES
P.K.	Obra: 607+229 Línea: 750+563
PROVINCIA	GIRONA
DENOMINACIÓN	VIADUCTO SOBRE LA CONEXIÓN AP-7, N-II Y GIV-5128
REFERENCIA	0190V101
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN	2009

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

DATOS DEL PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN					
ENTIDAD	GEOCISA				
INGENIERO RESPONSABLE	JOSÉ ÁNGEL OLIVARES FERNÁNDEZ				
DIRECCIÓN	LOS LLANOS DE JEREZ 10-12 28823 - COSLADA - MADRID				
TELÉFONO	916603174	FAX	916672300	E-MAIL	jaolivaresf@geocisa.com

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA

Nº DE VANOS	3	LUCES DE CADA VANO (m):	16+31+16
LONGITUD TOTAL (m):	63,00		
OBSTÁCULO SALVADO	CARRETERA ☒ CAMINO ☒	FF.CC. ☐ OTROS ☐	CAUCE ☐ ÁNGULO DE INCIDENCIA (º) 45
LÍNEA ELECTRIFICADA	SI ☒ NO ☐		
VÍA	ÚNICA ☐ DOBLE ☒	Nº DE VIAS:	2
	SOLDADA ☒ CON JUNTAS ☐		
	ENCARRILADORA SI ☐ NO ☒		
	CONTRACARRILES SI ☐ NO ☒		
	APARATOS DE DILATACIÓN SI ☐ NO ☒		
	RECTA ☐ CURVA A DCHA. ☐ CURVA A IZQ. ☒		
TIPOLOGÍA DE PUENTE	METÁLICO ☐ FÁBRICA ☐		
	HORMIGÓN ☒ OTROS ☐	TRAMOS EN ARCO ☐ TRAMOS RECTOS ☒	
TIPO DE MATERIAL	ESTRIBOS HORMIGÓN ☒ PILAS HORMIGÓN ☒ ARCOS HORMIGÓN ☐ TABLERO HORMIGÓN ☒ METÁLICO ☐	PIEDRA ☐ LADRILLO ☐ METÁLICAS ☐ LOSA ☐ VIGAS ☐ CAJÓN ☒ VIGAS ALMA LLENA ☐ CELOSIA ☐	

DAÑOS DE CLASE 1

ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE DAÑOS	LOCALIZADO O GENERALIZADO	PLAZO DE REPARACIÓN (meses)	LIMITACIÓN DE CIRCULACIÓN	REQUIERE INSPECCIÓN ESPECIAL
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS	L	6	A VELOCIDAD	SI
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS		12	B CARGAS	
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES	G	24	C GÁLIBO	NO
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS	DAÑOS DETECTADOS:	36	D SEÑALIZAR	
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES				
F VÍA I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES				
G OTROS	G OTROS				

EVALUACIÓN GLOBAL DE DAÑOS RESPECTO A LA INSPECCIÓN ANTERIOR

SIN EVOLUCIÓN ☐	POCO IMPORTANTE ☐	IMPORTANTE ☐
--	--	-------------------------------------

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

FAVORABLE ☒	DESFAVORABLE (CON DAÑOS DE CLASE 1) ☐
---	--

Firma del Inspector

[Firma manuscrita]

JOSÉ ÁNGEL OLIVARES FERNÁNDEZ

GEOCISA

REGISTRO DE INSPECCIONES

4130

16 FEB 2012

