

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN ⁽¹⁾:

FECHA DE INSPECCIÓN: 14/02/2006

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

ADMINISTRADOR:	ADIF
LÍNEA:	LAV MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO:	LLEIDA - VILAFRANCA DEL PENEDES. SUBTRAMO: VII-a
P.K.:	PROYECTO: 705+752 ; LÍNEA: 528+926
PROVINCIA:	TARRAGONA
DENOMINACIÓN:	VIADUCTO DE LA NOU DE GAIA
REFERENCIA:	41VI02
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN:	2003

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

ENTIDAD:	TIFSA
INGENIERO RESPONSABLE:	PABLO SÁNCHEZ GARETA
DIRECCIÓN:	AV. DEL PARTENON, 4-6 3º IZQ, MADRID
TELÉFONO, FAX, E-MAIL:	914521362, 914525656, psanchez@tifsa.es

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA ⁽²⁾

Nº DE TRAMOS:	5	
LONGITUD TOTAL:	212 m	
OBSTÁCULO SALVADO:	CARRETERA ☐ FF. CC. ☐ CAUCE ☐ ÁNGULO DE INCIDENCIA (°)	OTROS
LÍNEA ELECTRIFICADA:	SI ☒ NO ☐	
VÍA:	ÚNICA ☐ DOBLE ☒ Nº DE VÍAS 2	
	SOLDADA ☒ CON JUNTAS ☐	
	ENCARRILADORA SI ☐ NO ☒	
	CONTRACARRILES SI ☐ NO ☒	
	APARATOS DE DILATACIÓN SI ☐ NO ☒	
TIPOLOGÍA PUENTE:	METÁLICO ☐	
	FÁBRICA ☐	
	HORMIGÓN ☒	TRAMOS EN ARCO ☐
	OTROS ☐	TRAMOS RECTOS ☒
TIPO DE MATERIAL	ESTRIBOS: HORMIGÓN ☒ PIEDRA ☐ LADRILLO ☐	
	PILAS: HORMIGÓN ☐ PIEDRA ☐ LADRILLO ☐ METÁLICAS ☐	
	ARCOS: HORMIGÓN ☐ PIEDRA ☐ LADRILLO ☐ METÁLICAS ☐	
	TABLERO: HORMIGÓN LOSA ☐ VIGAS ☒ TABLÓN ☐	
	METÁLICO VIGAS ALMA LLENA ☐ CELOSÍA ☐	

DAÑOS DE CLASE 1 ⁽³⁾

Elemento estructural	Tipo de daños	Localizado o Generalizado	Plazo de Reparación (meses)	Limitación de Circulación	Requiere inspección especial
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS	L	6	A VELOCIDAD	SI
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS	G	12	B CARGAS	NO
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES		24	C GÁLIBO	
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS		36	D SEÑALIZAR	
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES				
F VIA I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES				
G OTROS:	G OTROS:				

EVALUACIÓN GLOBAL DE EVOLUCIÓN DE DAÑOS RESPECTO A INSPECCIÓN ANTERIOR

SIN EVOLUCIÓN ☐ POCO IMPORTANTE ☐ IMPORTANTE ☐

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

FAVORABLE ☒ DESFAVORABLE (Con daños de clase 1) ☐

Firma del inspector

 TIFSA

REGISTRO DE RECEPCIÓN
Nº 4363
Fecha 16 FEB. 2018

