

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN ⁽¹⁾: Principal

FECHA DE INSPECCIÓN: 3/01/2007

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

ADMINISTRADOR:	ADIF
LÍNEA:	LAV MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO:	LLEIDA - VILAFRANCA DEL PENEDES - SUBTRAMO: VIII b
P.K.:	Obra: 802+478; Línea: 537+412
PROVINCIA:	TARRAGONA
DENOMINACIÓN:	OBRA DRENAJE
REFERENCIA:	44OD01
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN:	2002

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

ENTIDAD:	OFITECO
INGENIERO RESPONSABLE:	JUAN CARLOS GARRIDO BARO
DIRECCIÓN:	C/ TOMAS REDONDO, 3 EDIFICIO LUARCA-PLANTA 1, NAVE 1 28033 MADRID
TELÉFONO, FAX, E-MAIL:	913822260, 913820084, juancarlos.garrido@ofiteco.es

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA ⁽²⁾

Nº DE TRAMOS:		1		LUCES DE CADA TRAMO(m):		8				
LONGITUD TOTAL(m):		8								
OBSTÁCULO SALVADO:		CARRETERA	""	FF. CC.	""	CAUCE	""	OTROS	X	ÁNGULO DE INCIDENCIA (°)
LÍNEA ELECTRIFICADA:		SI	X	NO	""					
VÍA:		ÚNICA	""	DOBLE	X	Nº DE VÍAS 2				
		SOLDADA	X	CON JUNTAS	""					
		ENCARRILADORA		SI	""	NO	X			
		CONTRACARRILES		SI	""	NO	X			
		APARATOS DE DILATACIÓN		SI	""	NO	X			
		RECTA	""	CURVA A DCHA	X	CURVA A IZQ.	""			
TIPOLOGÍA PUENTE: (MARCO)		METÁLICO	""	°						
		FÁBRICA	""							
		HORMIGÓN	X	TRAMOS EN ARCO	""	X				
		OTROS	""	TRAMOS RECTOS						
TIPO DE MATERIAL		ESTRIBOS:	HORMIGÓN	""	PIEDRA	""	LADRILLO	""	METÁLICAS ""	
		PILAS:	HORMIGÓN	""	PIEDRA	""	LADRILLO	""		
		ARCOS:	HORMIGÓN	""	PIEDRA	""	LADRILLO	""		
		TABLERO:	HORMIGÓN	X	LOSA	X	VIGAS	""	TABLÓN	""
			METÁLICO	""	VIGAS ALMA LLENA	""	CELOSÍA	""		

DAÑOS DE CLASE 1 ⁽³⁾

Elemento estructural	Tipo de daños	Localizado o Generalizado	Plazo de Reparación (meses)	Limitación de Circulación	Requiere inspección especial
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS	L	6	A VELOCIDAD	SI
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS	G	12	B CARGAS	NO
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES		24	C GÁLIBO	
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS		36	D SEÑALIZAR	
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES				
F VIA I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES				
G OTROS:	G OTROS:				

EVALUACIÓN GLOBAL DE EVOLUCIÓN DE DAÑOS RESPECTO A INSPECCIÓN ANTERIOR

SIN EVOLUCIÓN	POCO IMPORTANTE	IMPORTANTE
---------------	-----------------	------------

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

FAVORABLE	DESFAVORABLE (Con daños de clase 1)
-----------	-------------------------------------

Firma del inspector

