

# MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN <sup>(1)</sup>: FECHA DE INSPECCIÓN: 04/01/2007

## IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ADMINISTRADOR:                  | ADIF                                                  |
| LÍNEA:                          | LAV MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTERA FRANCESA |
| TRAMO:                          | CASTELLBISBAL-EL PAPIOL (SUBTRAMO: Vb)                |
| P.K.:                           | 08+984                                                |
| PROVINCIA:                      | BARCELONA                                             |
| DENOMINACIÓN:                   | PASO INFERIOR 6.0 (L-M)                               |
| REFERENCIA:                     | 60M2VI02                                              |
| AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN: | 2006                                                  |

## DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

|                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD:               | INECO                                                                                                                                                     |
| INGENIERO RESPONSABLE: | JORGE BENITO GARCÍA, JORGE NAVÍO ABAD                                                                                                                     |
| DIRECCIÓN:             | AV. DEL PARTENON, 4-6 3º IZQ, MADRID                                                                                                                      |
| TELÉFONO, FAX, E-MAIL: | 913436799 / 913436738, 914525656, <a href="mailto:jorge.navio@ineco.es">jorge.navio@ineco.es</a> / <a href="mailto:jbenito@tifsa.es">jbenito@tifsa.es</a> |

## CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA <sup>(2)</sup>

|                      |                                              |                                                   |                                           |                                           |                                    |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº DE TRAMOS:        | 3                                            | LUCES: 28.5+29+27                                 |                                           |                                           |                                    |
| LONGITUD TOTAL:      | 84,50 metros                                 |                                                   |                                           |                                           |                                    |
| OBSTÁCULO SALVADO:   | CARRETERA <input type="checkbox"/>           | FF. CC. <input type="checkbox"/>                  | CAUCE <input type="checkbox"/>            | ANGULO DE INCIDENCIA (°)                  | OTROS: camino en vano-2            |
| LÍNEA ELECTRIFICADA: | SI <input checked="" type="checkbox"/>       | NO <input type="checkbox"/>                       |                                           |                                           |                                    |
| VÍA:                 | ÚNICA <input type="checkbox"/>               | DOBLE <input checked="" type="checkbox"/>         | Nº DE VÍAS                                | 2                                         |                                    |
|                      | SOLDADA <input checked="" type="checkbox"/>  | CON JUNTAS <input type="checkbox"/>               |                                           |                                           |                                    |
|                      | ENCARRILADORA                                | SI <input type="checkbox"/>                       | NO <input type="checkbox"/>               |                                           |                                    |
|                      | CONTRACARRILES                               | SI <input type="checkbox"/>                       | NO <input type="checkbox"/>               |                                           |                                    |
|                      | APARATOS DE DILATACIÓN                       | SI <input type="checkbox"/>                       | NO <input type="checkbox"/>               |                                           |                                    |
| TIPOLOGÍA PUENTE:    | METÁLICO <input type="checkbox"/>            |                                                   |                                           |                                           |                                    |
|                      | FÁBRICA <input type="checkbox"/>             |                                                   |                                           |                                           |                                    |
|                      | HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/> | TRAMOS EN ARCO <input type="checkbox"/>           |                                           |                                           |                                    |
|                      | OTROS <input type="checkbox"/>               | TRAMOS RECTOS <input checked="" type="checkbox"/> |                                           |                                           |                                    |
| TIPO DE MATERIAL     | ESTRIBOS:                                    | HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/>      | PIEDRA <input type="checkbox"/>           | LADRILLO <input type="checkbox"/>         |                                    |
|                      | PILAS:                                       | HORMIGÓN <input checked="" type="checkbox"/>      | PIEDRA <input type="checkbox"/>           | LADRILLO <input type="checkbox"/>         | METÁLICAS <input type="checkbox"/> |
|                      | ARCOS:                                       | HORMIGÓN <input type="checkbox"/>                 | PIEDRA <input type="checkbox"/>           | LADRILLO <input type="checkbox"/>         | METÁLICAS <input type="checkbox"/> |
|                      | TABLERO:                                     | HORMIGÓN                                          | LOSA <input type="checkbox"/>             | VIGAS <input checked="" type="checkbox"/> | TABLÓN <input type="checkbox"/>    |
|                      |                                              | METÁLICO                                          | VIGAS ALMA LLENA <input type="checkbox"/> | CELOSÍA <input type="checkbox"/>          |                                    |

## DAÑOS DE CLASE I <sup>(3)</sup>

| Elemento estructural     | Tipo de daños                | Localizado o Generalizado | Plazo de Reparación (meses) | Limitación de Circulación | Requiere inspección especial |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| A ESTRIBO nº             | A GOLPES, ROTURAS            | L                         | 6                           | A VELOCIDAD               | SI                           |
| B PILA nº                | B FISURAS, GRIETAS           | G                         | 12                          | B CARGAS                  | NO                           |
| C ARCO nº                | C DESCALCES EN CIMENTACIONES |                           | 24                          | C GÁLIBO                  |                              |
| D TABLERO METÁLICO nº    | D DESPLÓMES, BASCULAMIENTOS  |                           | 36                          | D SEÑALIZAR               |                              |
| E TABLERO DE HORMIGÓN nº | E OXIDACIONES, CORROSIONES   |                           |                             |                           |                              |
| F VIA I, II, ...         | F ASIENTOS, DESNIVELACIONES  |                           |                             |                           |                              |
| G OTROS:                 | G OTROS:                     |                           |                             |                           |                              |

## EVALUACIÓN GLOBAL DE EVOLUCIÓN DE DAÑOS RESPECTO A INSPECCIÓN ANTERIOR

SIN EVOLUCIÓN ☐ POCO IMPORTANTE ☐ IMPORTANTE ☐

## RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

FAVORABLE ☒ DESFAVORABLE (Con daños de clase I) ☐

Firma del inspector  
  


REGISTRO DE RECEPCIÓN  
 Nº 4266  
 Fecha 16 FEB. 2018  
