

MODELO A1 DE COMUNICACIÓN DE INSPECCIONES AL REGISTRO

TIPO DE INSPECCIÓN	PRINCIPAL	FECHA DE INSPECCIÓN	04/02/2010
--------------------	-----------	---------------------	------------

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (A.D.I.F.)
LÍNEA	L.A.V. MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA
TRAMO	LA ROCA DEL VALLÉS-RIUDELLOTS DE LA SELVA (SUBTRAMO: LA ROCA - LLINARS)
P.K.	Obra: 401+162; Línea: 656+649
PROVINCIA	BARCELONA
DENOMINACIÓN	OBRA DE DRENAJE 1.2
REFERENCIA	0175OD04
AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN	2008

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	
ENTIDAD	INTEMAC
INGENIERO RESPONSABLE	FCO. JAVIER DE LA CUERDA DEL OLMO
DIRECCIÓN	C/ BRONCE Nº 26 y 28. 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
TELÉFONO	91 675 31 00 FAX 91 677 41 45 E-MAIL dlc@intemac.es

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y TIPOLOGÍA	
Nº DE VANOS	1
LONGITUD TOTAL (m):	12,00
OBSTÁCULO SALVADO	CARRETERA ☐ OTROS ☐
LÍNEA ELECTRIFICADA	SI ☒ NO ☐
VÍA	ÚNICA ☐ SOLDADA ☒ ENCARRILADORA ☐ CONTRACARRILES ☐ APARATOS DE DILATACIÓN ☐ RECTA ☐
TIPOLOGÍA DE PUENTE	METÁLICO ☐ FÁBRICA ☐ HORMIGÓN ☒ OTROS ☐
TIPO DE MATERIAL	ESTRIBOS PILAS ARCOS TABLERO

DAÑOS DE CLASE 1	
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE DAÑOS
A ESTRIBO nº	A GOLPES, ROTURAS
B PILA nº	B FISURAS, GRIETAS
C ARCO nº	C DESCALCES EN CIMENTACIONES
D TABLERO METÁLICO nº	D DESPLOMES, BASCULAMIENTOS
E TABLERO DE HORMIGÓN nº	E OXIDACIONES, CORROSIONES
F VIA I, II, ...	F ASIENTOS, DESNIVELACIONES
G OTROS	G OTROS

EVALUACIÓN GLOBAL DE DAÑOS RESPECTO A LA INSPECCIÓN ANTERIOR	
SIN EVOLUCIÓN ☐	POCO IMPORTANTE ☐
IMPORTANTE ☐	

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	
FAVORABLE ☒	DESFAVORABLE (CON DAÑOS DE CLASE 1) ☐

Firma del Inspector



FCO. JAVIER DE LA CUERDA DEL OLMO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos